

Cañillo de CUEVAS VIEJAS

Benahadux, Almería



Cañillo de Cuevas Viejas (www.benahadux.es)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Cañillo de CUEVAS VIEJAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Benahadux**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **548576.711** Y: **4086234.362** Huso: **30** Altitud: **110 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Medio-bajo Andarax (060.012)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cañillo de Araoz**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Fuente de ARAOZ**

4 Descripción

La progresiva mejora del servicio de agua para el consumo humano del municipio da lugar a la consolidación de una red pública con construcción de cañillos en zonas estratégicas de los distintos barrios históricos, extendiéndose esta hasta los más periféricos. Esta red tenía agua procedente de la Fuente de Benahadux, que se tomaba del partididor de la Rambla Ortega. En un principio la conducción estaba formada por atanores de barro cocido para ser sustituida después por tubería de plomo.

De entre los diversos antiguos cañillos, han llegado hasta nosotros los del Barrio de La Cruz, el del Chuche y este mismo.

Este cañillo de Cuevas Viejas se encuentra junto a la carretera de El Chuche. El cuerpo, adosado al muro de la Caseta de Peones Camineros, presenta una cornisa de teja árabe.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Más información en: www.benahadux.es/rp024/ficha.php?ficha=1320

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(20-09-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.