

Manantial de LOS CASTILLEROS

Árchez, Málaga



Manantial de Los Castilleros (A. Vela Torres, septiembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LOS CASTILLEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Los Castilleros**

Municipio: **Árchez**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **410771.571** Y: **4076099.923** Huso: **30** Altitud: **460 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza bajo la carretera MA-5103, de Árchez a Corumbela, en el paraje de Los Castilleros -o de Las Hogas, según la cartografía del IGN-, al pie de un puente que cruza el arroyo.

El manantial está protegido por una caseta realizada con mampuestos; en el inferior hay un pequeño decantador en el que se acumulan los caudales que fluyen por un conducto que discurre paralelo al estribo del puente.

Por un desagüe alimenta una alberca rectangular, con capacidad aproximada de 4 metros cúbicos. Un pequeño muro de contención protege a la alberca de la caída de piedras, tierras y ramas.

Durante mucho tiempo, fue uno de los puntos de abastecimiento de la gente del lugar, función que ya no lleva a cabo porque todos los cortijos de los alrededores tienen agua de la red municipal.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(24-09-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.