

Fuente del CORTIJO BAJO

Albuñol, Granada



Surgencia lateral (M. A. Pérez Gutiérrez, diciembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO BAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Bajo**

Municipio: **Albuñol**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **482907.171** Y: **4069965.322** Huso: **30** Altitud: **190 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Barranco del Capitán**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Nacimiento y fuente situados a continuación del camino que lleva al Cortijo Bajo. Se accede fácilmente a pie siguiendo el barranco del Capitán.

Las instalaciones incluyen, en primer lugar una fuente de reciente construcción, y a continuación un conjunto que incluye lavadero, balsa y abrevadero situados junto a la mina que conduce el agua desde su surgencia al fondo del barranco.

Actualmente abastece las fuentes públicas de los núcleos del Cortijo Bajo y Los Castillas, cuyos vecinos usaron tradicionalmente las instalaciones relacionadas con la fuente hasta la llegada del abastecimiento público.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Pérez Gutiérrez, M. C. Parrilla Maldonado y M. J. López Rodríguez
(25-12-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.