

Fuente del COSCO

Canillas de Albaida, Málaga



Fuente del Cosco (A. Vela Torres, octubre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del COSCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Canillas de Albaida**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **410434.731** Y: **4077737.842** Huso: **30** Altitud: **630 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación más corta se realiza partiendo de Árchez por la carretera MA-5103 en dirección a Corumbela; recorridos aproximadamente 1,1 km, la abandonamos para continuar por el carril que lleva al Cortijo de las Lucías. Dejado atrás éste, hay que girar a la derecha y, tras recorrer 270 m, seguir por el ramal que se separa a la izquierda, obviando todos los ramales que salen por la derecha, otros 500 m hasta ver por debajo del carril la pequeña alberca que recoge los caudales del manantial.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La alberca, prácticamente cuadrada, está encajada en la ladera de modo que dos de los lados soportan sendos muros de contención en tanto que los dos restantes están exentos. En uno de los muros se ha practicado un nicho, de 65 cm de altura y otros 60 de diámetro interior, que alberga un decantador en el que vierten los flujos del manantial; mediante un desagüe de fondo, los excedentes derraman en la alberca, llenándola en su totalidad

pese a lo escaso de los caudales.

La capacidad de almacenamiento es de solo 2,75 m³, resultado de los 1,90 m que miden los lados y los 75 cm de profundidad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(22-10-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.