

Fuente de la HUERTA DE DON JOSÉ

Fuenteheridos, Huelva



Fuente de la Huerta de Don José (J. L. Macías Rico, agosto 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA DE DON JOSÉ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Fuenteheridos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **705728.933** Y: **4198250.481** Huso: **29** Altitud: **675 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos,)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada cerca del casco urbano junto a la N-433 y la Villa Turística.

Se trata de dos manantiales, el superior, situado a 709 m y el inferior a 675 m. El manantial superior, con su alberca de acumulación nace en el plano de contacto de las rocas volcánicas y las sedimentarias.

El manantial inferior, situado junto al río Múrtigas, se origina por filtración en el pequeño valle fluvial colmatado de materiales de origen detrítico. Ambos manantiales tienen un caudal inferior a 1 l/s y no se secan nunca.

Ambos se mantienen gracias a su uso agrícola para regadío de la Huerta de Don José. Sin embargo desde la construcción de la Villa Turística, dicha huerta quedó muy mermada en su superficie de terrenos cultivables, por lo que se observó un cierto abandono de dichos manantiales.

Se encuentran situados en terrenos privados y no se pueden visitar si el permiso de sus propietarios

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios,))

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macias Rico

(15-08-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.