Galería de DON PEDRO

Málaga, Málaga

Galería de Don Pedro (A. Vela Torres, noviembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Galería de DON PEDRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barriada de la Mosca**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377440.541** Y: **4066523.623** Huso: **30** Altitud: **60 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La galería se localiza en la barriada de La Mosca, en la orilla izquierda del Arroyo Jaboneros. La bocamina se abre directamente en el talud casi vertical que, en este sector, constituye la margen izquierda del Arroyo Jaboneros.

La entrada, protegida por una cancela, da paso a una galería con bóveda de cañón, con unas dimensiones de 2,50 m de anchura y 1,70 de altura. En la actualidad tiene un recorrido muy corto pues, a los tres metros de desarrollo, se ha hundido el techo y la ha cegado completamente. En la bocamina, tanto las jambas como el arco son de ladrillos de barro macizo; en la dovela central se ha incrustado una pieza de caliza pulida en la que está inscrito el nombre de la mina.

En el presente, el tramo que aún se conserva del minado está dedicado a almacén pues el nivel freático ha descendido aproximadamente tres metros; por este motivo, al pie de la bocamina se ha excavado un pozo del que se extrae el agua mediante una bomba.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(05-11-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.