

Manantial del COLLADO DE LA CUNILLA

Otívar, Granada



Manantial del Collado de la Cunilla (J. Rubia González, marzo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del COLLADO DE LA CUNILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Collado de la Cunilla**

Municipio: **Otívar**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **436527.102** Y: **4073684.312** Huso: **30** Altitud: **506 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Verde**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Los Guájares (060.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Localmente calcoesquistos**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede desde el acueducto de Torrecuevas en Almuñécar, aunque también se puede acceder por Otívar.

No conocemos su nombre exacto por lo que le hemos dado el que viene en el mapa topográfico de la zona conocida como Collado de la Cunilla.

El manantial se encuentra bajo el collado en una pista denominada la Cerca de la Vereda Cunilla que enlaza un poco más abajo con la Cañada Real Granada Almuñécar.

La fuente consiste en un pequeño caño que apenas tiene agua y ello a pesar de las lluvias recientes, sin embargo, en unos 25 m de camino existen otros puntos de agua así como una vegetación indicadora de humedad permanente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Falta de lluvia

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(09-03-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.