

Manantial de las CASILLAS DE JOTRÓN DE ARRIBA

Málaga, Málaga



Manantial de las Casillas de Jotró de Arriba (A. Vela Torres, enero 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de las CASILLAS DE JOTRÓN DE ARRIBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **372951.64** Y: **4077713.35** Huso: **30** Altitud: **720 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Localmente filitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Málaga el acceso más cómodo es el que se realiza por la carretera A-7000, también conocida como la de los Montes, que une esta población con la de Colmenar. A la altura de la Fuente de la Reina hay que continuar por el carril asfaltado que se introduce en el Parque Natural y conduce a la explanada de Contadoras, donde finaliza el tramo de asfalto y se produce una intersección de caminos. La continuación es, ya por firme terrizo, por el descendente que se dirige hacia el cerro de Jotró, en cuya base existe una bifurcación y comienza un cortafuegos que asciende a la cumbre del cerro; antes de iniciar la subida se desprende a la izquierda un carril que, al cabo de 1.300 m, finaliza en una loma. Sin embargo, el camino continúa pero ahora en forma de sendero que discurre por la cara occidental del cerro y se dirige a las ruinas de las Casillas, nuestro destino. El manantial se encuentra en una cañada, 300 m antes de las ruinas.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alcuba de manpostería

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El alumbramiento se produce en la vertiente oriental del Cerro Jotró, en un sector de la cañada en el que el sustrato rocoso está formado por conglomerados. Está protegido por una alcubilla de mampostería, con sección circular de 65 centímetros de diámetro y una altura total de 1,90 cm, de los que 80 cm de profundidad corresponden al depósito o decantador donde se recogen las aguas surgentes. El techo está realizado por una plancha metálica apoyada sobre varios troncos que funcionan como vigas. En el frente se le ha habilitado un vano de entrada.

Algunos metros más abajo se ha excavado una somera poza de planta aproximadamente circular, de apenas 50 cm de profundidad y hasta un diámetro máximo de 1,80 m.

Su alimentación, en apariencia, se debe exclusivamente a una parte de las filtraciones producidas en la alcubilla que, tras originar una leve corriente, vierten en la poza. Desde esta última parte una moderna tubería de polietileno que derivaba una parte de los caudales almacenados a un cercano abrevadero que, debido al abandono, está en la actualidad completamente enterrado.

A escasa distancia de la poza se ha localizado una pequeña pileta, de escasos 20 cm de diámetro, con un desagüe; su emplazamiento solitario y carente de cualquier aporte de agua nos impide elaborar una hipótesis sobre su posible funcionalidad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(12-01-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.