Fuente de PEÑARRUBIA

Carcabuey, Córdoba

Fuente Peñarrubia con agua (J. García Moreno, marzo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PEÑARRUBIA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Peñarrubia (Aldea de Algar)**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381665.272** Y: **4144201.191** Huso: **30** Altitud: **725 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de Ramírez, Arroyo de Algar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Palojo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuentecilla ubicada a la altura del Km. 2 del Camino de Peñarrubia, junto a las ruinas del Cortijo de Peñarrubia Ribero. Consta de un pilarillo rectangular de cemento cuyos bordes se han embellecido con ladrillos.

El agua penetra en su interior por su extremo norte y desagua directamente al exterior. Existe un pocillo situado pocos metros más arriba.

Esta fuente cuenta con un caudal escaso, se seca con frecuencia y suele estar en mal estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La zona de absorción debe situarse en las margocalizas que abundan en el olivar de la vertiente meridional del Cerrajón de Palojo, aunque también pudieran drenarse en las calizas nodulosas que hay en su piedemonte.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(16-03-2017)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.