

Manantial de las CARIHUELAS

Villamartin, Cádiz



Manantial de las Carihuelas (P. Sánchez Gil, mayo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de las CARIHUELAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Topetón**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **269161.121** Y: **4076546.062** Huso: **30** Altitud: **285 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al arroyo del Saucejo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Lomas del Topetón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa este pequeño afloramiento en el mismo borde de la carretera A-373, a unos 8 km de Villamartín (Cádiz) y ya cerca del santuario de Ntra. Sra. de las Montañas.

La tradición habla de un manantial en la zona que podría ser esta o la cercana fuente del Saucejo (manantial mucho más caudaloso) por la que se pasaba camino de la ermita de las Montañas.

Los sucesivos replanteamientos de la carretera acabarían con su localización y ahora brota, tras las lluvias otoñales, bajo el alquitranado y sub-base, corre por el canal de desagüe de la misma y desaparece al final de la primavera. Se observa muy bien el pequeño caudal que mantiene al ser camino habitual de los villamartinenses en peregrinación hacia su ermita.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Trazado de la carretera

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(27-03-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.