

Pilar del JUNCARILLO

Moclín, Granada



Pilar del Juncarillo (A. M. Sánchez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del JUNCARILLO**

Otros nombres conocidos: **Pilar de los Yesares o del Bujo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Olivares**

Municipio: **Moclín**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **432587.421** Y: **4132450.382** Huso: **30** Altitud: **730 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Cuenca del río Velillos**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Colomera (05.29)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Hoz**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente del Juncarillo, es una fuente pública tradicional situada en el barrio de Los Yesares o del Bujo, que en otros tiempos tenía dos caños. Hoy día se encuentra modificada. La surgencia se ubica a unos 50-100 m más arriba, bajo una casa del propio barrio.

Tiene poco caudal medido el 01-04-2017, asciende a 4,5 litros/minuto, pero aunque merma mucho en verano, no llega a secarse.

Tiene asociado un lavadero tradicional y un estanque para el regadío.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

Vecinos y visitantes

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Adecantado-modificado por el Ayuntamiento ha mejorado su aspecto tradicional.

Antecedentes históricos

Siempre fue la fuente pública de abastecimiento para el barrio y abrevadero, pues está en el paso obligado ...El edificio escolar y casas de los maestros se ubicó muy cerca de la fuente.

Aspectos culturales y etnográficos

De interés el lugar por las inmejorables vistas paisajísticas.

Otra información

En la etapa escolar años 60, con sus aguas se elaboraba-disolvía la "leche en polvo" que se repartía en el colegio como complemento nutricional en las campañas de educación. El lavadero tradicional era un simple rectángulo de agua con unos 25 cm de profundidad...Allí no fueron pocas las veces en que todo el alumnado debió lavarse los pies por indicación del profesor...

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. M. Sánchez García

(02-04-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.