

Manantial de CERRO VIENTO

Fuensanta de Martos, Jaén



Fuente y alberca de Cerro Viento (M. A. Martos Monereo, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de CERRO VIENTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cerro Viento**

Municipio: **Fuensanta de Martos**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **421487.113** Y: **4169854.302** Huso: **30** Altitud: **1120 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Mentidero-Montesinos (05.22)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Pandera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial abocado a alberca que se encuentra en una zona donde son especialmente abundantes los afloramientos acuosos. Es utilizado por el cortijo donde se ubica para riego.

Se accede por la carretera que une Fuensanta de Martos con Puerto Viejo, en la carretera de Los Villares. Antes de llegar a este existe un desvío a la izquierda que es una carretera en muy malas condiciones que lleva a Los Villares. Al lado de donde arranca esta también lo hace un carril muy ancho que, pasado un triple cruce de caminos, tomaremos el de en medio que nos conducirá a Cerro Viento. Aquí existe, además del pozo del mismo nombre, la fuente del Tío Patas.

Es necesario vehículo todoterreno o similar para llegar al manantial por lo irregular del carril.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios,))

Sequia

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(12-04-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.