Pilar del BERBE BAJO

Moclín, Granada

Pilar del Berbe Bajo (A. M. Sánchez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del BERBE BAJO**

Otros nombres conocidos: **Pilar del Berbe**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Berbe Bajo (Los Olivares)**

Municipio: **Moclín**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **434586.362** Y: **4131762.101** Huso: **30** Altitud: **807 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Cuenca del Rio Colomera**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Colomera (05.29)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Colomera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Histórico pilar en la Cortijada del Berbe Bajo, apenas a unos metros del comienzo del término municipal de Colomera, pero tradicionalmente vinculada a gentes y lugar de Los Olivares (Moclín).

De humilde fábrica, trasladado hace unos años desde su ubicación tradicional unos metros más abajo y a la derecha del carril que une Berbe Bajo con el Alto, en el arranque de lo que fue el camino de bajada hacia el "Berbecillo" y Pagos del "Olivar Viejo" y de "Las Seis Hiladas".

Hoy desgraciadamente no fluye. Se me informa que sólo en años de altas pluviometrías suele manar, aunque se ha conocido siempre con caudal en años antiguos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Planta rectangular, de cemento, bajo las eras, entre restos de hierros oxidados de aperos agrícolas, con un humilde caño en la esquina superior, situado en un entorno degradado y de abandono, decrepitud penosa donde antes hubo agua, vida y opulencia.

Antecedentes históricos

Fue un hermoso pilar, de alto, ancho y alargado "pilón" rectangular, donde abrevaban las numerosas yuntas de labranza de las amplias tierras de la propiedad "Berbe Bajo" y con cuyo caudal lavaban la ropa las mujeres del lugar y se regaban las hortalizas.

Aspectos culturales y etnográficos

Como curiosidad histórica, hace unos 80-85 años, cuando la Cortijada del Berbe estaba ampliamente poblada de familias de gañanes y braceros, en humildes casillas en torno a "La Casa Grande" del terrateniente propietario, el hijo del mismo se enseñoreaba ante las mujeres lavando la ropa y los boquiabiertos chiquillos de los jornaleros haciendo frecuentes demostraciones de "saltos del pilar de lado a lado" con su joven caballo...Testimonio oral directo recibido hace años de mi difunto padre, hijo a la sazón del encargado de la finca en aquellos años.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. M. Sánchez García

(19-04-2017)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.