

Fuente de los CORTIJOS DEL HORCAJICO

Santiago-Pontones, Jaén



Fuente de los cortijos del Horcajico (L. Cano Cavanillas, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CORTIJOS DEL HORCAJICO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo Frío, Huecos de Bañares**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **541673.224** Y: **4234034.017** Huso: **30** Altitud: **1214 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Rezume de los CORTIJOS DE ENMEDIO**

4 Descripción

La fuente se encuentra al oeste de los cortijos del Horcajico, la cortijada más baja de las tres que se localizan en el Vallejo de Arroyo Frío al este del Calar de Cobos, a unos metros de las ruinas de la última casa se haya la pila, ya abandonada de la que fue la fuente lavadero de la Cortijada.

Actualmente la fuente está seca. El agua vendría canalizada desde una fuente superior, posiblemente de los prados en los Cortijos de Enmedio. Cerca de la fuente aun se puede ver que brota agua de una arqueta, seguramente de aquella canalización.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(14-04-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.