

Alberca de los ROMEROS

Carcabuey, Córdoba



Alberca de los Romeros (J. García Moreno, 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca de los ROMEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los López (Sierra Gallinera)**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384391.114** Y: **4141302.209** Huso: **30** Altitud: **626 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Fuente Castilla, las Tijeras, río Anzur**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Gallinera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada a unos 400 m. del comienzo del carril que lleva al Cortijo del Morejón, unos 15 m. por encima de dicho camino y en medio del olivar.

Sus dimensiones son de 8 x 6,5 m. y fue construida con piedras y ladrillos unidos con cemento.

Consta de un muro de contención del olivar en el que se habitó un asiento de piedra. El agua sale por un caño de plástico en una de sus esquinas y recorre una bonita piedra labrada antes de caer en su interior. Se utilizaba para regar un antiguo huerto situado junto al cauce del cercano arroyo de Fuente Castilla.

En la actualidad su estructura se ha agrietado, su interior se halla lleno de maleza y el agua que entra por su caño se sale del recinto y cruza el carril para acabar en el arroyo.

Debe su nombre al apellido de sus antiguos dueños.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(15-05-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.