

Fuente LEANDRA

Zagra, Granada



Fuente Leandra, recién restaurada (A. Jiménez García)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LEANDRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paseo del Calvario**

Municipio: **Zagra**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **396148.952** Y: **4124145.330** Huso: **30** Altitud: **665 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

Localmente calcarenitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada al final de un paseo precioso para disfrute de los vecinos de este barrio llamado Calvario.

Cómo puede apreciarse en las fotos, recién restaurada y posteriormente la del día en que la visité y que muestra el paso de unos desaprensivos que habían hecho fuego y dejado la fuente toda sucia y ahumada.

En tiempos pasados se usaban sus aguas para bebida de ese barrio y de todos los agricultores de la zona por encontrarse muy cerca del carril del Cortijo Nuevo lugar donde estaban “las Eras” en las cuales todos los veranos se cosechaba mediante la trilla con mulos y que era necesario darles de beber.

Actualmente la fuente se encuentra está sin agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Protegida por una pérgola

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Precioso paseo con bancos y árboles**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Actos vandálicos realizados por desaprensivos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Jiménez García

(15-06-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.