

Rezume de ROYO SECO

Segura de la Sierra, Jaén



Rezume de Royo Seco (L. Cano Cavanillas, mayo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume de ROYO SECO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco de la Espinea**

Municipio: **Segura de la Sierra**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **546629.227** Y: **4236933.016** Huso: **30** Altitud: **865 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Royo Seco, Loma Rasa**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza en el Barranco de la Espinea, entre las cortijadas de Royo Seco y Los Centenarejos, en la orilla orográfica derecha. Al este de Royo Seco se abre un corto barranco que con mucha pendiente baja desde Loma Rasa al Barranco de la Espinea. Este barranco normalmente baja seco, aunque presenta indicios de que en algún punto, en temporada húmeda brota agua, cerca de donde lo cruza el camino que desde los Cortijos de Royo seco se dirige hacia el de la Espinea. Sin embargo ya junto al cauce del Barranco de la Espinea si que mana agua formando una pequeña cascada cubierta de vegetación de varios metros de altura.

El acceso es muy complicado ya que el barranco presenta varias cerradas por arriba y por debajo de este punto. Antiguamente había un camino que unía las cortijadas de Royo Seco y La Espinea, pero actualmente está perdido y cubierto de maleza.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(20-05-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.