

Fuente de la TOSQUILLA

Algarinejo, Granada



Fuente La Tosquilla (A. Jiménez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la TOSQUILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de la Tosquilla**

Municipio: **Algarinejo**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **395719.321** Y: **4127075.433** Huso: **30** Altitud: **670 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Es una fuente que está en la ruta de Zagra a la Viña por la Sierra de Ojete indicado en un cartel

Su acceso es dificultoso y hay que ir a pie desde el carril en el que se deja el coche. Hay un letrero muy deteriorado al igual que la fuente y en el que se lee que con los jornaleros del antiguo PER se hizo una reforma en 1991. En un lateral hay un registro o aliviadero como una especie de pozo donde se colgaba el cubo en un gancho, cómo la gente arrojaría en él los cántaros que se rompían, escribieron un letrero en el que se puede leer “prohibido arrojar cántaros bajo multa de 500 pesetas” es una curiosidad que llamó mi atención.

Actualmente no tiene agua. Antiguamente abastecía al pueblo minero que estuvo vigente hasta mediados de los años 60, cuyas minas extraían material de ocre y hierro. Sus gentes emigraron y quedaron las viviendas abandonadas. Hace unos años el ayuntamiento de Algarinejo reconstruyó algunas casas para turismo rural pero aun están cerradas

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

En la fuente se formaron bastantes parejas pues era el punto de encuentro de los jóvenes, puede decirse que era una "Fuente de Enamoramiento". Es lógico pensar que los enamorados "pelaran la pava" con la excusa de ir a la fuente a por agua o a lavar.

Cuentan que en esa sierra hubo bandoleros que venían a refugiarse huyendo de la Autoridad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Jiménez García

(15-04-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.