

Pozo del RANCHO DE DOÑA BEATRIZ

Villamartin, Cádiz



El pozo, prácticamente tapado por una higuera, cuenta con un alto brocal. Se completa con un pilar de dos cuerpos (P. Sánchez Gil, mayo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del RANCHO DE DOÑA BEATRIZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Lomas del Topetón**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **269551.051** Y: **4075785.662** Huso: **30** Altitud: **257 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Lomas del Topetón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Posiblemente para la construcción del pozo se aprovechó un resume o manantial temporal de ladera que con el tiempo y las sucesivas reformas ha tomado la estructura actual con un amplio brocal y un pilar adosado.

Se encuentra a un nivel superior del rancho, al que posiblemente suministre agua a través de alguna conducción subterránea. Se encuentra muy cerca del llamado camino de la Romería, en el tramo que une la dehesa de El Lugo con el santuario de Ntra. Sra. de las Montañas, bastante cerca de este último y de la A-373..

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal y pilar

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Doméstico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(09-07-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.