

Mina del LAGAR DE ALMENDRALES II

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Almendrales II (A. Vela Torres, mayo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE ALMENDRALES II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376440.751** Y: **4068350.811** Huso: **30** Altitud: **200 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La mina se localiza a las afueras de la ciudad de Málaga, en los alrededores del Club Hípico, al norte de las ruinas del Lagar de Almendrales, al que abastecía.

La bocamina se localiza en el interior de un gran casetón, en el que una escalera nos deja al comienzo de la galería, que hace un leve giro a la derecha y, después de un tramo totalmente recto de casi 12 m, vuelve a girar antes de finalizar ante un tabique de ladrillos; el desarrollo total es de casi 15 m.

A la mitad del recorrido se abre a la izquierda una galería secundaria que, en la actualidad, está tapiada con un muro de mampostería. En este mismo punto, en el techo, se abre una lumbrera que conecta con el exterior.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(20-05-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.