

Alberca del CORTIJO DE JULIO

Navas de San Juan, Jaén



Alberca del Cortijo de Julio (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca del CORTIJO DE JULIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Macucas**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **470678.255** Y: **4225534.451** Huso: **30** Altitud: **614 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso más corto es a través de la JA-7103 en dirección Úbeda. En el Pk 1,9 encontramos un cruce en el cual debemos girar a la derecha, y continuar unos 150 m hasta encontrar en el margen derecho conforme bajamos, el carril antes mencionado en la primera ruta que se adentra en el olivar. Continuando por este carril a unos 350 o 400 m encontramos el cortijo y la alberca.

Se trata de una alberca rectangular de piedra, que almacenaba el agua de un venero cercano. Hoy en día, se encuentra derruida, aunque se pueden distinguir los muros de piedra de la alberca.

Se encuentra asociada al cortijo de Julio, que también está derruido aunque se pueden apreciar signos de gran belleza como los medios arcos de las ventanas y puertas. Restos de lo que fueron Gallineros y Zahúrdas antiguas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono ...

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En las proximidades de la alberca se emplaza el cortijo de Julio, de gran valor arquitectónico.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(15-09-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.