

Pilar de MOJÓN BAJO

Cabra, Córdoba



Pilas de Mojón Bajo (F. Cuesta López, septiembre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de MOJÓN BAJO**

Otros nombres conocidos: **Pilón de Santa Rita**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Mojón Bajo**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **380101.881** Y: **4147088.502** Huso: **30** Altitud: **804 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Cabrera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Para llegar tomaremos la carretera A 339 que nos lleva desde Cabra a Priego de Córdoba, al pasar El Puerto del Mojón después de unos metros nos desviamos a la derecha hacia las instalaciones del centro de Interpretación de las Sierras Subbéticas, y área recreativa de Santa Rita. De los aparcamientos parte una pista que deja el área recreativa a la izquierda y que se dirige al cortijo cercano del Mojón Bajo, en la puerta se encuentra la fuente.

J. García Moreno añade que el pilar consta de 5 pilas circulares y cuadradas construidas con ladrillos y mortero y distribuidas de mayor a menor altura para que el agua circule entre ellas por su propio pie. Se abastece desde un registro que se halla unos 100 m al SO de la ubicación del pilar y debe recoger las aguas del piedemonte de la ladera N de la Sierra de la Cabrera.

Desde hace varios años siempre está seco.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **El área recreativa de Santa Rita se encuentra justo al lado, aunque las mesas y sillas no se reparten entorno a la fuente, la misma queda dentro de esta zona.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(22-09-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.