

Fuente de LA LUISICA

Navas de San Juan, Jaén



Fuente de La Luisica (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, diciembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA LUISICA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Cañadas**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **474852.781** Y: **4225610.492** Huso: **30** Altitud: **622 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra en un entorno rodeado de olivos, cercana al cortijo de Luisica, en el Camino Viejo a Villacarrillo vulgarmente conocido como el "Camino de las Cañadas".

Se trata de una fuente con una alberca anexa con una forma peculiar de esquinas redondeadas. La fuente cuenta con abundante vegetación y una higuera al pie de la alberca.

Se sitúa próxima al Arroyo de Las Cañadas, y actualmente la fuente tiene un caudal importante, este caudal se aprovecha para el riego de huertas.

La construcción de la alberca está realizada con piedra, de mampostería, y en el pasado el interior estuvo blanqueado con cal.

De la alberca sale una acequia para conducir el agua al Arroyo de Las Cañadas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Invasión de Vegetación

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro

(03-10-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.