

# Mina del CORTIJO EL JARILLO

Navas de San Juan, Jaén



*Mina del Cortijo El Jarillo (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO EL JARILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Esparteras**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **475506.801** Y: **4227087.202** Huso: **30** Altitud: **700 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Sobre el cortijo de “El Jarillo” a unos 100 m ladera arriba, encontramos una mina excavada en piedra junto a dos albercas. La mina comunica con una primera alberca más pequeña, que conecta a su vez con la segunda alberca de mayores dimensiones.

En ambas albercas, construidas en piedra, el paso del tiempo ha provocado el crecimiento de vegetación subacuática.

La ruta propuesta parte de los “Pilares de los Almendros de Arauces”, ubicados al noreste de Navas de San Juan. Desde aquí se toma un carril que pasa por el mirador de Los Calerines (carril conocido como el “Camino de la fuente de los Membrillos”), durante unos 2350 m. En este momento habrá que tomar un desvío a la derecha para seguir el carril que nos lleva al cortijo de “El Jarillo” (durante unos 1500 m más). Una vez hemos llegado a dicho cortijo, a unos 100 m ladera arriba, se ubica el elemento hídrico descrito.

### 5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

### 6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Invasión de vegetación subacuática

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración general

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro**

**(11-10-2017)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.