

# Fuente de BENALÍ

Bornos, Cádiz



*Afloramiento de aguas entre las gravas habitualmente cubiertas por las aguas del embalse (P. Sánchez Gil, octubre 2017)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de BENALÍ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Vaso del embalse de Bornos cerca de Las Pitás. Antigua finca de Benali**

Municipio: **Bornos**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **258265.481** Y: **4078671.363** Huso: **30** Altitud: **91 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vertía al arroyo Almarda**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arcos-Bornos-Espera (050.058)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Terrazas del Guadalete**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Al lugar solo se puede acceder cuando el embalse de Bornos baja considerablemente su capacidad, partiendo desde el polígono industrial de esta localidad y siguiendo una pista de tierra que lleva hacia la ribera del embalse. En el momento de la catalogación (octubre de 2017) el embalse se encontraba a un 16% de su capacidad y ello nos permitió llegar hasta el manantial.

Las aguas manan entre las gravas de forma difusa en una amplia línea pudiendo confundirse con drenajes del embalse, por lo que su catalogación se ha realizado de forma aproximada buscando las regueras más marcadas y la cercanía a las ruinas del cortijo que le da nombre, próximo al cauce del arroyo Almarda.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

### 7 Uso del agua

Sin uso

Antiguamente rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Las aguas del embalse de Bornos

## 11 Otra información

El acceso es libre cuando las aguas del embalse lo permiten, lo cual ocurre con poca frecuencia. En la visita para catalogarla (octubre de 2017) la capacidad del embalse estaba solo a un 16%.

Para llegar hasta la zona y ampliar información del entorno aconsejamos visitar el blog del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:

<http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/11/paseo-por-la-ribera-del-embalse-de.html>

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

Baja

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil y J. A. González Castilla

(01-11-2017)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.