

Manantial de los YEROS

Segura de la Sierra, Jaén



Manantial de los Yeros (L. Cano Cavanillas, diciembre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de los YEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Yeros, Monte Yelmo Grande Carnicero**

Municipio: **Segura de la Sierra**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **530830.122** Y: **4235558.213** Huso: **30** Altitud: **1058 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de los Yeros**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Yelmo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Importante manantial que aporta el principal caudal al Arroyo de los Yeros en su parte alta. Se encuentra en la ladera norte del Yelmo, unos 500 m por encima de las ruinas de los cortijos de los Yeros. Desde estos cortijos, a los que se accede por pista desde Trujala que va remontando el arroyo de los Yeros, parte una senda, cada vez más perdida que llega hasta cerca del manantial.

El agua brota en una empinada ladera y cae formando bonales, hasta dar con el cauce del arroyo de los Yeros. Hay restos de una vieja alberca que recogía el caudal para canalizarlo a los hortales de los cortijos de los Yeros y El Monegrí.

En verano de 2017 toda esta zona sufrió un terrible incendio que afectó de lleno al manantial. La zona desprotegida de vegetación está sufriendo una fuerte erosión colmatando el arroyo y difuminando el manantial.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Riesgo de colmatado del manantial, por la fuerte erosión tras el incendio.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(03-12-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.