

Pozo del GATO

Hinojosa del Duque, Córdoba



Pozo del Gato (M. Heredia Ruz y R. Leal Sierra, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del GATO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Cerro Bermejo**

Municipio: **Hinojosa del Duque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **308676.371** Y: **4257903.602** Huso: **30** Altitud: **492 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Bermejo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo situado al este de la carretera de Valsequillo (CO-8406), en el paraje denominado como "Cerro Bermejo". Se encuentra situado a 20 m de la carretera de Valsequillo y a 6,5 km del casco urbano.

Se encuentra revestido con un brocal de piedra de granito y en su interior por piedras de cuarzo.

El suelo es rústico.

En el pasado se empleaba con fines ganaderos.

A 1,5 km se sitúa otro pozo denominado "Pozo de San José".

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Junto al pozo se sitúa una Acacia tres espinas de porte arbóreo y bancos de descanso.**

En la carretera se encuentra señalizado como área de descanso.

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))

11 Otra información

Actualmente, las instalaciones se encuentra en reestauración, de hecho, justo el día que se tomaron las fotografías se estaba allanando el terreno y cementando alrededor del pozo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Heredia Ruz y R. Leal Sierra
(12-01-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.