

Mina del ARROYO HONDO I

Málaga, Málaga



Mina de Arroyo Hondo I (A. Vela Torres, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del ARROYO HONDO I**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **374393.761** Y: **4070188.823** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en el lecho del Arroyo Hondo, la mina es de acceso muy complicado. La bocamina se ubica a medio metro del suelo, abierta en la orilla izquierda del arroyo que, en este sector, es una pared rocosa vertical.

Consiste en un hueco de 70 cm de anchura y 60 de altura, sin puerta, por el que se accede a una galería de sección irregular excavada en la roca. Alcanza un desarrollo de 3,80 m en los que la solera es ligeramente descendente; en la cabeza la altura es ligeramente superior a 1,50 m mientras que la anchura se queda en 85 cm.

Probablemente, la mina ya no sea funcional pese a que presenta señales de humedad.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-01-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.