

Pozo del CORTIJO CAÑADA MAHÓN

Montecorto, Málaga



Pozo manante del Cortijo Cañada Mahón (P. Sánchez Gil, marzo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORTIJO CAÑADA MAHÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pinar de Montecorto**

Municipio: **Montecorto**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **295174.701** Y: **4077666.622** Huso: **30** Altitud: **648 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte a la Cañada Mahón**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Malaver**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Surgencia o rezume en plena ladera del cerro Malaver que solo se advierte en periodos de lluvias, ya que coincidiendo con el manantial se ha abierto un pozo que concentra las aguas del nacimiento.

Se llega hasta él siguiendo el sendero del Pinar, que parte desde la localidad de Montecorto y asciende con mucha inclinación hasta llegar al cortijo de la Cañada Mahón, próximo al manantial y al pozo, al que, sin duda, sirvió como abastecimiento. Tanto cortijo como pozo presentan un estado lamentable de abandono, a pesar de que este último conserva un brocal de piedra en estado aceptable.

Se observa que las escorrentías están produciendo una colmatación del mismo. En sus momentos de uso debió tener mayor profundidad.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Antiguamente doméstico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Deterioro por abandono

11 Otra información

Para obtener más información de como acceder al pozo visitar este enlace del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:

<http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2013/10/circular-por-el-cerro-de-malaver-desde.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(22-03-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.