Fuente del CORTIJO DE LOS MARCHALEROS

Lubrín, Almería

Fuente del Cortijo de los Marchalejos (L. Cano Cavanillas, abril 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LOS MARCHALEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Jarales**

Municipio: **Lubrín**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **576447.003** Y: **4119890.219** Huso: **30** Altitud: **854 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Tesoro (Sierra de los Filabres)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza en una vaguada a unas decenas de metros del cortijo de los Marchaleros.

La fuente, temporal y de escaso caudal vierte a una alberca para su mejor aprovechamiento.

Actualmente, al igual que el cortijo, está abandonada.

Cerca de la fuente hay un pozo para extraer el agua cuando la fuente no brota.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(31-03-2018)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.