

# Fuente EL CHORRUELO

Faraján, Málaga



*Fuente El Chorruelo (B. de la Torre, marzo 2018)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL CHORRUELO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Faraján**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304704.649** Y: **4054476.033** Huso: **30** Altitud: **635 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (Zec: Valle del río Genal)**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Existen dos vías de acceso posibles para llegar a esta fuente. Desde la carretera MA-7301 (que conecta el municipio de Faraján con el de Júzcar), nos desviamos por la calle que sale hacia el río Genal y a unos 190 m atravesas dirección este una finca donde suele haber ganado. Cuando llegamos al arroyo Cenegil remontamos apenas 150 m y encontraremos la pequeña fuente.

El otro acceso es tomando el desvío desde la misma carretera hacia el cortijo Tejarete, y tras recorrer 320 m giraremos a la derecha (dirección oeste) hasta casi llegar al arroyo Cenegil, donde ya se ve la fuente.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Aceptable

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

### 11 Otra información

Las inmediaciones de la fuente presentan evidencias (colores rojizos) de que el agua es ferruginosa.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

Baja

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

B. de la Torre Martínez

(17-04-2018)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.