

Manantial en el ARROYO ZAPATERO

Málaga, Málaga



Manantial en el arroyo Zapatero (R. Blanco Sepúlveda, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial en el ARROYO ZAPATERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **367053.331** Y: **4073473.222** Huso: **30** Altitud: **200 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Ubicado a un lado del carril por el que se accede al arroyo Zapatero desde la carretera que une las poblaciones de Málaga y Almogía, el nacimiento se produce en el interior de un nicho excavado en el talud. Con unas dimensiones internas de 50 cm de anchura y una altura total de 1,20 m, un tabique curvo de mampuestos y ladrillos cierra el hueco, confiriéndole el aspecto de una rústica alcubilla; los paramentos interiores están revestidos con mampostería.

En la actualidad, el manantial está abandonado. Por ello y debido a la permanente humedad una gran masa compuesta por culantrillos y otros vegetales ocupa casi por completo el interior y oculta a la vista la escasa agua almacenada.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(25-05-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.