

Mina del LAGAR EL FRANCÉS

Málaga, Málaga



Mina del Lagar El Francés (R. Blanco Sepúlveda, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR EL FRANCÉS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido Rural de Ventalarga**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **371875.171** Y: **4073832.722** Huso: **30** Altitud: **200 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La entrada al minado se realiza por una alcubilla adosada a la ladera. En el interior encontramos una estancia de planta rectangular rematada por una cúpula semiesférica que presenta en el centro un decantador.

La mina consta de una única galería que, tras un recorrido de 16 m, se bifurca. El tramo de la derecha finaliza en apenas 2,80 m; el de la izquierda solo alcanza 1,80 m de longitud. Las restantes magnitudes, altura y anchura, oscilan entre 70 y 80 cm, respectivamente.

En la parte final de la galería se producían las filtraciones más abundantes con el resultado de ello paramentos y bóveda están cubiertos por una gruesa capa de carbonato cálcico en la que se distinguen pequeños gours y estalactitas de tamaño centimétrico.

El decantador situado en el centro de la alcubilla disponía de un desagüe por el que los caudales captados en el minado derramaban en una cercana alberca.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(25-05-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.