

Mina del LAGAR DEL TINTORERO

Málaga, Málaga



Mina del Lagar del Tintorero (R. Blanco Sepúlveda, junio 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DEL TINTORERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Verdiales**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **368471.602** Y: **4072870.521** Huso: **30** Altitud: **200 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Ubicada en la orilla derecha de una cañada afluyente del arroyo Tintorero, que discurre al norte del lagar. Consiste una gran zanja prácticamente orientada al norte, excavada en la roca del suelo, cuyas dimensiones son 1'90 m de longitud, 95 cm de anchura y 2,90 m de profundidad. Este depósito queda protegido del exterior por muros de mampostería sobre los que se apoya una bóveda de cañón realizada con ladrillos de barro macizos.

Los caudales de los que se alimenta proceden de filtraciones producidas en la roca y del subálveo del cercano arroyo; los niveles marcados en la pared indican que la lámina de agua puede tener hasta dos metros de altura.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda

(08-06-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.