

Pozo MAYO

Paymogo, Huelva



Pozo Mayo (J. M. Fernández-Palacios, noviembre 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo MAYO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Paymogo**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **645510.122** Y: **4178190.681** Huso: **29** Altitud: **180 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Chanza**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Local**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Esquistos

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo manante situado en una cañada a las afueras de Paymogo, muy cerca de la Cañería Vieja (Ver ficha).

Formó parte del antiguo sistema de abastecimiento del pueblo. Los vecinos iban a dar de beber a sus caballerías al pozo y a buscar agua para sus casas, agua que era sacada cubo a cubo y llevada a casa en cantaros u otros recipientes que trasladaban, sobre todo las mujeres con los cántaros a la cabeza o al cuadril o bien era trasladada a lomos de los burros en serones o aguaderas. Hoy se sigue utilizando aunque ya no se saca ni transporta el agua de igual modo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Mora y J. M. Fernández-Palacios
(12-11-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.