Fuente de LOMÍO

Utrera, Sevilla

En primer término, el pozo nuevo. Por detrás, el pozo manante antiguo. A la derecha, al fondo, las pilas antiguas (J. M. Fernández Palacios, enero 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LOMÍO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Lopera**

Municipio: **Utrera**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **265054.391** Y: **4095665.851** Huso: **30** Altitud: **164 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Salado de Morón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Local**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Situada en la ladera del cerro donde se levanta la torre castillo medieval de Lopera, del siglo XIV, perteneciente a la Banda Morisca. Constituye un antiguo pozo manante que desde hace años, como consecuencia de un sondeo realizado en las proximidades, al Este de la fuente, ha dejado de serlo. Se conservan el pozo original con restos de abrevaderos ganaderos. También hay un pozo más reciente y un pilar nuevo, ya derruído.

En la finca se observan al menos dos depósitos de acumulación de aguas alimentados por la captación nueva.

El nivel del agua (antes manante) se observa a unos cuatro metros de la superficie.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

(15-01-2019)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.