

Fuente de la AMBRIGUELA

Vélez de Benaudalla, Granada



Fuente de la Ambriguela, alberca (J. Rubia González, febrero 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la AMBRIGUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Lagos**

Municipio: **Vélez de Benaudalla**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **460876.311** Y: **4071859.204** Huso: **30** Altitud: **575 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se puede llegar a la fuente por una senda que baja desde Lagos y posteriormente siguiendo por el pequeño canal que reparte sus aguas. Otra posibilidad de acceder al manantial sería tomando un carril que hay bajando de Lagos a la izquierda, al final de uno de los ramales se toma por un olivar hasta el canal de riego y se llega por el mismo.

En medio de este canal hay un pequeño rezume sin importancia.

El canal en ésta época se encuentra en desuso porque los campos están semiabandonados pero por lo que dicen algunos de los agricultores, si se hace uso del agua cuando comienza la primavera.

A la alberca llega el agua desde algún punto del barranco de Lagos, imposible seguir las tuberías por encontrarse el mismo lleno de matorral que lo hace impenetrable .

Hay otra salida del agua al fondo de la alberca pero no parece que sea de mucha importancia.

El agua volvía al barranco porque estaba cerrado el acceso al canal.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Canal

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Acceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(23-02-2019)

14 Mapas de localización



Fuente de la Ambriguela, alberca (J. Rubia González, febrero 2019)



Canal (J. Rubia González, febrero 2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.