Fuente GERTRUDIS

Cuevas del Becerro, Málaga

Fuente Gertrudis (J. J. Morales Sánchez, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente GERTRUDIS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Cuevas del Becerro**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **317715.101** Y: **4083150.223** Huso: **30** Altitud: **732 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial cercano**

4 Descripción

Se encuentra en la calle del mismo nombre Fuente Gertrudis, cerca del paseo del Tilín.

Aunque su aspecto exterior no apunta a la antigüedad de la obra, lo cierto es que es una fuente antigua, recientemente remodelada, se ubica en el casco urbano, en la calle de igual nombre.

Presenta una planta rectangular y abastecimiento de agua a través de sus surtidores, También sirvió como abrevadero de animales: "En cántaro ajustados a su cuadril, las mujeres de nuestro pueblo acarrearon desde antiguo el agua de las fuentes hasta sus hogares. Como reconocimiento a este trabajo, hoy 8 de marzo de 2002, día de la mujer, vuelve a brotar el agua en esta Fuente Gertrudis".

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Vecinos y visitantes

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. J. Morales Sánchez

(22-04-2019)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.