

Fuente de la CASILLA EL CUERNO

Cabra, Córdoba



Fuente de la Casilla El Cuerno (J. García Moreno, mayo 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASILLA EL CUERNO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casilla el Cuerno, El Acebuchal**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377178.101** Y: **4147734.226** Huso: **30** Altitud: **730 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de los Frailes, Arroyo de Jarcas, Río Cabra**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Lanchar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada unos 70 m al N de la Casilla el Cuerno, junto al cauce de un arroyuelo. Junto a su emplazamiento destacan un nogal y varios frutales que ayudan a ubicarla entre los olivares donde se halla.

La fuente es una construcción de ladrillo y cemento que consta de un murete de contención y una alberca rectangular de 5,5 x 3,5 m. En una de sus esquinas hay un caño metálico por donde surge el agua. Así mismo, otro caño metálico actúa como rebosadero y vacía la alberca directamente sobre el cauce del arroyuelo. Su caudal es muy escaso y es muy normal encontrarla seca, especialmente en los meses del estío. Por ese motivo es raro que llegue a su máximo nivel y el desagüe se realiza ahora con un tubo de polietileno.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Sus aguas deben proceder de la infiltración del agua de lluvia en el piedemonte de la vertiente occidental del lapiaz de El Lanchar, constituido por margocalizas y margas blancas.

Aspectos culturales y etnográficos

Su nombre se debe a la cercana Casilla del Cuerno, cuyo topónimo se refiere a su vez a la forma alargada de un manchón de maleza contiguo a la vivienda, con forma de cuerno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(04-05-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.