

Pozo de LAS DEHESILLAS

Puebla de Cazalla, La, Sevilla



Pozo de Las Dehesillas J. Sancho Pérez, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de LAS DEHESILLAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Las Dehesillas**

Municipio: **Puebla de Cazalla, La**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **296536.551** Y: **4110620.022** Huso: **30** Altitud: **401 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma de la Dehesilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Pozo situado en la finca llamada de Las Dehesillas en La Puebla de Cazalla. Se accede al mismo por la carretera de SE-458 de La Puebla de Cazalla a Las Encarnaciones y Villanueva de San Juan. En el Km 15 en la finca del Madroñal sale un carril de tierra a la izquierda de la carretera y a unos 200 m encontramos el pozo.

Se trata de un pozo excavado sobre un manantial que mana de forma natural, y que casi nunca se seca. Su uso es para regadío y abrevadero de ganado.

Desconozco la fecha de construcción del pozo pero podría estar sobre los años 40 a 50.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (herbicidas, pesticidas,...))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

El pozo actualmente está siendo utilizado para el abastecimiento de la finca que le da el nombre con instalación de una bomba sumergida eléctrica. Tiene un brocal tapado con puerta de hierro y un pilar que no se utiliza por

estar el agua conducida por tubería hacia el cortijo y la nave de Ganado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(12-06-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.