

Fuente del TOSCÓN

Cárcheles, Jaén



Manantial y arroyuelo que provoca (M. A. Martos Monereo, julio 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del TOSCÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco del Junquillo**

Municipio: **Cárcheles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **445253.231** Y: **4162921.044** Huso: **30** Altitud: **921 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales-Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Mágina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

Localmente areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A media ladera del cerro del Toscón, a medio camino entre el barranco Monasterio y el del Junquillo, en un lugar donde la vegetación delata la humedad del suelo así como las estructuras de recogida -dos grandes albercas a diferentes niveles- aflora este manantial, muy próximo a las ruinas de lo que se cree fue la ermita de la Virgen de las Cuevas -cortijo del Toscón en los mapas-.

Al pie de la colina existen indicios de su uso para la agricultura, con tugerías de goma y sistemas de recogida en bidones, aunque se denota cierto abandono.

El acceso se realiza desde la aldea de Cazalla cogiendo el carril del barranco de Junquillo, y desde aquí sale otro camino más estrecho en dirección a la cima del cerro, de imposible paso para coches que no tengan reductora, desde el cual sale la veredita que nos conduce a la fuente, junto a las ruinas. Aún así, la zona está muy enmarañada.

5 Instalaciones asociadas

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Fauna y posiblemente riego

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(27-07-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.