

Manantial de LA PEÑUELA

Campillo de Arenas, Jaén



Abrevadero (M. A. Martos Monereo, julio 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LA PEÑUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Peñuela**

Municipio: **Campillo de Arenas**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **445046.102** Y: **4161428.211** Huso: **30** Altitud: **1148 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales-Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Castillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

Localmente areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A los pies del cerro del Castillo, en su cara norte, se encontraba el cortijo de la Peñuela, donde hoy está el área recreativa del mismo nombre. Un poco más abajo encontramos el punto de donde se abastecían de agua, así como un abrevadero y una alberca, estos últimos con aspecto de abandono. En el lugar donde mana el agua se han puesto bañeras para que el ganado pueda saciar su sed.

El acceso se realiza desde un camino paralelo al carril que va hacia el área recreativa., la alberca nos la encontraremos sin problema, el abrevadero y el punto donde mana el agua son más complicados de encontrar pues se sitúan en una zona boscosa.

Se accede por el carril que desde el Campillo de Arenas accede a los restos del castillo y al área recreativa.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Sequía

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(28-07-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.