

Fuente de la RAYA DE PEÑAFLORES II

Cazorla, Jaén



Fuente de la Raya de Peñaflores II (F. Hidalgo Salido, septiembre 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la RAYA DE PEÑAFLORES II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Chorro/Poyo de Santo Domingo**

Municipio: **Cazorla**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **499991.011** Y: **4191724.212** Huso: **30** Altitud: **1412 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cañada del Gilillo/Poyo de Santo Domingo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra junto al camino de La Raya de Peñaflores, en su margen derecha. A unos quinientos metros de la Casa Forestal del Chorro. Por debajo discurre el Arroyo del Chorro.

Se halla dentro de una covacha rematada en su fondo con un murete de piedra seca. Una tubería de goma conduce el agua hacia algún lugar, tiene una construcción de obra, de donde sale el caño y una teja recoge el agua. Fuera de la covacha el terreno está achortalado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Protegida dentro de una covacha, con un muro edificado de piedra y un pequeño aljibe de obra. Instalaciones exquisitas no tiene.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Hidalgo Salido

(09-09-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.