

Fuente LAS CABRERIZAS

Antequera, Málaga



Fuente Las Cabrerizas (C. Martín Luján, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LAS CABRERIZAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **369501.071** Y: **4086392.322** Huso: **30** Altitud: **570 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Corredor Villanueva de la Concepción – Periana (060.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo de Casabermeja por la MA-3404 dirección Villanueva de Cauche, continuamos unos kilómetros y antes de llegar a "Venta Pedro" (debajo de la AP-46) se coge la "Vereda a Archidona" que queda a nuestra derecha. Continuando por el mismo camino encontramos un lagar abandonado a la derecha, tras pasar un cruce de caminos y ascender una pendiente elevada. En el entorno del lagar se puede dejar el coche, continuando andando por la vereda veremos la fuente a nuestra izquierda en unos metros.

Se encuentra dentro de la zona de influencia de la vía pecuaria "Vereda de Antequera". Esta fuente se perdió como consecuencia de las obras de la autopista AP-46, y como medida compensatoria construyeron las instalaciones que encontramos en la actualidad.

El uso actual es solo privado, ya que las instalaciones nuevas no posibilitan el uso público.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)

(17-04-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.