

Fuente de la TEJA

Antequera, Málaga



Fuente de la Teja (C. Martín Luján, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la TEJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Cañada de don Ramiro**

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **371815.751** Y: **4087243.952** Huso: **30** Altitud: **540 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Valdivia**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Corredor Villanueva de la Concepción – Periana (060.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Viniendo por la autovía A-45, y dejando atrás la salida de Casabermeja, saldremos por la salida 116 (km 120). Tomamos la vía de servicios que encontramos a nuestra derecha, volviendo en dirección a Casabermeja. A los pocos metros pasamos una explotación ganadera y cogemos el carril ascendente a nuestra izquierda, pasamos una casa y tras unos metros encontramos un manchón dentro de un olivar (siete curvas después de la casa). La fuente se encuentra a la izquierda en una cañada que alimenta al "Arroyo de Valdivia", dentro del manchón.

El venero está totalmente perdido, al menos se conserva la estructura de la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)

(17-04-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.