

Fuente de los CARNEROS

Antequera, Málaga



Fuente de los Carneros (C- Martín Luján, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CARNEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Encebro**

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **373420.571** Y: **4087144.482** Huso: **30** Altitud: **640 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Corredor Villanueva de la Concepción – Periana (060.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Nada más salir de la autovía A-45 dirección Casabermeja cogemos el primer desvío a la derecha dirección Colmenar y accedemos a la parte izquierda del polígono industrial La Huerta, continuamos por el carril ascendente de la derecha hasta encontrar un cruce que nos indica hacia la derecha "El Enebro". Continuando por el "camino de Archidona" durante algunos kilómetros hasta encontrar el "Lagar del Enebro" donde se puede dejar el coche, hay un pequeño llano a la derecha de esta. Hay que coger el camino que queda enfrente del aparcamiento (por delante del "Lagar del Enebro" hacia el olivar y el primer desvío a la izquierda bordeando el olivar por el sur, la fuente se encuentra en la segunda cañada que encontramos a la derecha. El venero está totalmente perdido aunque aun se conserva la estructura de la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)

(17-04-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.