

Fuente de MIRASIVIENES

Carcabuey, Córdoba



Fuente de Mirasivienes (J. García Moreno, octubre 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MIRASIVIENES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Mirasivienes, Sierra Gallinera**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383601.291** Y: **4140258.188** Huso: **30** Altitud: **785 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Gallinera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

Localmente areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada unos 150 m al O del Cortijo Mirasivienes, en la vertiente NO de la Sierra Gallinera. Está ubicada junto a un carril que procede del citado cortijo, en medio de un olivar con acusados desniveles.

Consta de un pilar abrevadero pintado de color verdoso y una alberca redonda que recoge el agua sobrante. El agua entra en el pilar a través de un tubo de polietileno procedente de algún registro superior enterrado y cuenta con tres piletas cuadradas, las dos primeras iguales y la tercera de menor tamaño, hechas con ladrillos y enlucidas con cemento. El agua pasa entre ellas por gravedad y rebosa por otro tubo enterrado bajo el carril que la conduce hasta la alberca, pintada de color azul y destinada al riego del olivar.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se trata de un manantial de poca entidad que drena el acuífero de la Sierra Gallinera, en unos terrenos con materiales arcillosos y afloramientos de calizas nodulosas. Debido a su poco caudal, suele secarse en verano.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(20-10-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.