Pozo del PORTUGUÉS I

Pruna, Sevilla

Pozo del Portugués I (J. Sancho Pérez, octubre 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del PORTUGUÉS I**

Otros nombres conocidos: **El Pozo de Guagarzo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Portugués**

Municipio: **Pruna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **305501.291** Y: **4101705.911** Huso: **30** Altitud: **537 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la pasada de la cruz**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Olvera-Navarredonda (050.061)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro el Portugués**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas
Localmente calcarenitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo de fácil acceso desde Villanueva de San Juan. A unos 3 km toma el camino de las Cruces, camino de tierra hasta llegar a l puerto del Portugués y andando entre los olivos se accede con facilidad.

Pozo que lo podemos clasificar dentro de un grupo de pozos pequeños que en los años de la postguerra sirvieron para abastecer a familias del pueblo de Villanueva cuando aun no había red de abastecimiento de aguas en muchos pueblos de la Sierra Sur de Sevilla.

En la actualidad se usa para regadío de huertos cercanos, hace poco se le ha incorporado una aljibe para el mejor aprovechamiento de las aguas.

5 Instalaciones asociadas

Brocal de pozo y depósito

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Pozo de construcción moderna con brocal techado

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(29-10-2019)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.