Fuente del PERRO

Puebla de Cazalla, La, Sevilla

Fuente del Perro (J. Papaceit Vidal, diciembre2019

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PERRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Perro**

Municipio: **Puebla de Cazalla, La**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299753.022** Y: **4106604.631** Huso: **30** Altitud: **440 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del cortijo El Perro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en el camino de tierra saliendo de la aldea de La Romera dirección al cortijo de El Manchao, de este mismo cortijo sale un camino de tierra dirección Sur. A la derecha del mismo cortijo alrededor de un km podemos encontrar unas naves para ganado y a continuación la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Posible contaminación agrícola (herbicidas, pesticidas,...))
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Fuente muy conocida desde hace muchos años por encontrarse en el cortijo de El Manchao de grandes ganaderías y agricultura. Tambuién abastecía a varios cortijos entre ellos al del Perro.

En la actualidad el cortijo esta derruido y abandonado y la fuente se utiliza para el riego de algún huerto y como abrevadero de ganado y animales salvajes.

La fuente se conserva en buen estado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(13-11-2019)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.