

Fuente de la PRADERA DE LOS MASENGOSOS

Sorihuela del Guadalimar, Jaén



Fuente de la Pradera de los Masengosos (J. D. Cano Cavanillas, enero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PRADERA DE LOS MASENGOSOS**

Otros nombres conocidos: **Fuente de la Pradera de los Masegosos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Mansegosos**

Municipio: **Sorihuela del Guadalimar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **516342.114** Y: **4228027.211** Huso: **30** Altitud: **970 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de los Mansegosos**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cumbres de Beas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada a la derecha del arroyo de los Mansegosos, poco antes de la cortijada del mismo nombre, este manantial alimentaba una gran alberca que utilizarían para el riego de la pradera, unas amplias huertas a la derecha del arroyo.

La cortijada está abandonada y en progresiva ruina, la abundancia de humedad, el encontrarse a baja cota y la orientación soleada han propiciado la proliferación de zarzas que hacen prácticamente imposible la aproximación a la fuente y al entorno.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca en desuso

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, olvido, vegetación.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. D. Cano Cavanillas

(08-01-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.